

orig. V1009

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

07.01. 2013/a

KREENHOLMI

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Kreemla tänav

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22554; 22560

Kaeveloa number: 1395

Ajavahemikul 27.06.2013.a kuni 20.09.2013.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline võõnd)	Tulemus	Märkused
1	Kreenholmi tänav	Sõidutee	taastatud	
2	Kreenholmi tänav	Haljasala	taastatud	

Garantiiperiood: alates 07.01. 2013/a kuni 07.01. 2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja

amet

Aleksandr Šelepanov

nimi

allkiri/kuupäev

07.01.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist

amet

Veera Mihhailova

nimi

allkiri/kuupäev

07.01.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist-linnaaednik

amet

Ijudmila Morina

nimi

allkiri/kuupäev

07.01.2013

Tööde teostaja poolt:

Keskonnaprojekt OÜ
Järelevalve

amet

Lauri Linnus

nimi

allkiri/kuupäev

09.12.13

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja

Amet

Toomas Lätt

nimi

allkiri/kuupäev

09.12.13