

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

19.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22437(K1001)

Kaaveloa number: 1411, 1446, 1391, 1244

Ajavahemikul _____ 2013 a. kuni _____ 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatus käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Rahu tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Rahu tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 25.07.2014 kuni 25.07.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja
amet

Aleksandr Šelepanov

nimi

allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist
amet

Veera Mihhailova

nimi

allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja
Planeerimise osakonna vanemspetsialist
amet

Ljudmila Morina

nimi

allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja
amet

Mark Stolõpin

nimi

allkiri/kuupäev

ONO Kõiva

19.06.14

orig v1064

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

28.10.2013.a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Vesi)

Tööde teostaja: OÜ Deiconvision 11649364 56655543
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22437, 22434, 22438

Kaeveloa number: 1203, 1301, 1436

Ajavahemikul 30.04. 2012.a kuni 20.06.2013.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Pähklimäe tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Pähklimäe tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 19. 12 .2013 kuni 19. 12 .2015.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
Osakonna juhataja
amet

Aleksandr Selepanov
nimi allkiri/kuupäev

19.12.13

Narva ALPA-i
vanemspetsialist, linnaaednik
amet

Ljudmila Morina
nimi allkiri/kuupäev

18.12.13

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist
Amet

Veera Mihhailova
nimi allkiri/kuupäev

19.12.13

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ
Töödejuhataja, peatöövõtja
amet

Mark Stolõpin
nimi allkiri/kuupäev

28.10.13