

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

_____2013.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. ^{KREENHOLMI} ~~Koidula~~ tänav

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22554; 22547

Kaaveloa number: 1345

Ajavahemikul 06.05.2013.a kuni 20.06.2013.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektil lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline võõnd)	Tulemus	Märkused
1	Kreenholmi tänav	Sõidutee	taastatud	
2	Kreenholmi tänav	Haljasala	taastatud	

Garantiiperiood: alates 18.07. 2013 kuni 18.07. 2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja amet Aleksandr Šelepanov

18.07.2014
allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist amet Veera Mihhailova

18.07.2014
allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist-linnaaednik amet Ijudmila Morina

18.07.14
allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt: Keskkonnaprojekt OÜ
Järelevalve amet

Lauri Linnus
nimi

04.12.13
allkiri/kuupäev

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja amet

Toomas Lätt
nimi

04.12.13
allkiri/kuupäev