

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

10.07.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 22599(V1013), 22539(V1015)

Kaaveloa number: 1194, 1311, 1331

Ajavahemikul 11.06.14 2013 a. kuni 13.09.13 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline võõnd)	Tulemus	Märkused
1	Kerese tn	Roheline võõnd	taastatud	
2	Kerese tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
3	Kadastiku tn	Roheline võõnd	taastatud	
4	Kadastiku tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
5	Puuvilla tn	Roheline võõnd	taastatud	
6	Puuvilla tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
7	Kulgu tn	Roheline võõnd	taastatud	
8	Kulgu tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 25.07.2014 kuni 25.07.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja

amet

Aleksandr Šelepanov

nimi

allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist

amet

Veera Mihhailova

nimi

allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja
Planeerimise osakonna vanemspetsialist

amet

Ljudmila Morina

nimi

allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja

amet

Ravel Toome

nimi

allkiri/kuupäev

CV KESKKONNAPROJEKT

OTAMKUSARELEVANCE

UNO KÕNE

10.07.14