

029 K1308

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

25.06.2014 a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 23835(K1308), 23015(V1014), 23086(K1210)

Kaaveloa number: 1313, 1435, 1262, 1396

Ajavahemikul 12.11.2012 2013 a. kuni 27.06. 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektil lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Uusküla tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Uusküla tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
3	Uusküla põik tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Uusküla põik tn	Tee, kõnnitee	taastatud	


Garantiiperiood: alates 14.07. 2014 kuni 14.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 14.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 14.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 14.07.2014

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ Mark Stolõpin
töödejuhataja, peatöövõtja nimi allkiri/kuupäev 25.06.14
amet



Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

18.06. 2014.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Koidula tänav

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 23086, 23241

Kaaveloa number: 1396

Ajavahemikul 01.07.2013.a kuni 04.04.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Uusküla	Roheline vöönd	Taastatud	
2				
3				

Garantiiperiood: alates 09.07. 2014 kuni 09.07. 2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja
amet

Aleksandr Šelepanov

nimi

allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist
amet

Veera Mihhailova

nimi

allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist-linnaaednik
amet

Ijudmila Morina

nimi

allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt:

Keskkonnaprojekt OÜ
Järelevalve
amet

Uno Kõive

nimi

allkiri/kuupäev

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja
Amet

Toomas Lätt

nimi

allkiri/kuupäev