

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

2014.a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Spordi

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 24819

Kaaveloa number: 1511

Ajavahemikul 28.01.2014 kuni 16.04.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Spordi	Sõidutee	taastatud	
2	Spordi	Haljasala	taastatud	
3	Spordi	Kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 27.06. 2014 kuni 27.06.2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja amet

Aleksandr Šelepanov

nimi

allkiri/kuupäev

27.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist amet

Veera Mihhailova

nimi

allkiri/kuupäev

27.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist-linnaaednik amet

Ijudmila Morina

nimi

allkiri/kuupäev

puhkusele

Tööde teostaja poolt:

Infragate Eesti AS
Omanikujärelevalve amet

Uno Kõive

nimi

allkiri/kuupäev

13.06.14

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja amet

Toomas Lätt

nimi

allkiri/kuupäev

13.06.14

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

05.06.2014.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Vesi)

Tööde teostaja: OÜ Ehitern 11366804 55929544
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Tööde teostaja: OÜ Saveka Torutööd 11697263 5236138
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22541, 22381, 22541, 24819, 22539

Kaaveloa number: 1461, 1399, 1201

Ajavahemikul 27.09.2013.a kuni 05.06.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline võõnd)	Tulemus	Märkused
1	Kulgu tn	Roheline võõnd	taastatud	
2	Kulgu	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 27.06.2014. kuni 27.06.2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
Osakonna juhataja amet

Aleksandr Selepanov 27.06.14
nimi allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i
vanemspetsialist, linnaaednik amet

Ljudmila Morina puhkusele
nimi allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist Amet

Veera Mihhailova 27.06.
nimi allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ
Töödejuhataja, peatöövõtja amet

Mark Stolõpin 05.06.14
nimi allkiri/kuupäev

009. K1263 27.06.14
05.06.14