

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

____.____.2014 a.

Tööobjekt: Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise
projekteerimis- ja ehitustööd OSA 2. HÕ-44. SFOS 2.1.0101.09-0012

Tööde teostaja: konsortsium Astlanda Ehitus OÜ / Viimsi Keevitus AS / Tekton OÜ, reg kood
1366804 / 10041320 / 10297219, tel: 6988000 / 6090343

Ehitusloa number: nimi, 24523 ja 24411 ja 24413 äriregistrikood, telefoni nr
Ehitise nr K1026 ja V1054
K1025

Kaaveloa number: 1351

Ajavahemikul juuni 2013 a. kuni juuli 2014 a. on eelpoolnimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd, koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt, kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
	Rakvere tn sõidutee ja haljasala (kangelaste pr kuni Rakvere 85)	Sõidutee ja haljasala		
	Kangelaste 4			

Garantiiperiood: alates juuli 2014 kuni juuli 2016

Narva linna poolt kontrollijad, Narva ALPA-i esindajad:

Nimi: Aleksandr Šelepanov Kuupäev: Allkiri: 21.07.2014
Narva LV ALPA osakonna juhataja

Nimi: Veera Mihhailova Kuupäev: Allkiri: 21.07.2014
Narva LV ALPA osakonna vanemspetsialist

Nimi: Ljudmilla Morina Kuupäev: 21.07.2014 Allkiri: 21.07.2014
Narva LV ALPA linnaaednik

Nimi: Kuupäev: Allkiri:

Tööde teostaja poolt:

Nimi: Kuupäev: Allkiri:

Nimi: Tarmo Tera Kuupäev: 20.06.14 Allkiri: 20.06.14
konsortsium Astlanda Ehitus OÜ/AS Viimsi Keevitus/OÜ Tekton

Nimi: Uno Kõive Kuupäev: 20.06.14 Allkiri: 20.06.14
omanikujärevalve