

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

____.____.2014 a.

Tööobjekt: **Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd OSA 2. HÕ-44. SFOS 2.1.0101.09-0012,**
Turu tn - Kalda tn

Tööde teostaja: konsortsium Astlanda Ehitus OÜ / Viimsi Keesvitus AS / Tekton OÜ, reg kood
1366804 / 10041320 / 10297219, tel: 6988000 / 6090343

nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: **24821**

Kaaveloa number: **1501**

Ajavahemikul jaanuar 2014 a. kuni juuli 2014 a. on eelpoolnimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektil lõpetatud kaevetööd, koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt, kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
	Turu tn	Sõidutee ja haljasala		
	Kalda tn	Sõidutee ja haljasala		

Garantiiperiood: alates ^{23.07}juuli 2014 kuni ^{23.07}juuli 2016

Narva linna poolt kontrollijad, Narva ALPA-i esindajad:

Nimi: **Aleksandr Šelepanov**
Narva LV ALPA osakonna juhataja

Kuupäev:

Allkiri:

Nimi: **Veera Mihhailova**
Narva LV ALPA osakonna vanemspetsialist

Kuupäev:

Allkiri:

Nimi: **Ljudmilla Morina**
Narva LV ALPA linnaaednik

Kuupäev:

Allkiri:

Nimi:

Kuupäev:

Allkiri:

Tööde teostaja poolt:

Nimi:

Nimi: **Tarmo Tera**
konsortsium Astlanda Ehitus OÜ/AS Viimsi Keesvitus/OÜ Tekton

Kuupäev:

Allkiri:

Nimi: **Uno Kõive**
omanikujärevalve

Kuupäev:

Allkiri: