

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

_____2014.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Gerassimovi, Haigla, Kooli põik.

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 24820

Kaaveloa number: 1523

Ajavahemikul 11.03.2014 kuni 11.04.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Gerassimovi-Haigla-Kooli põik	Sõidutee	taastatud	
2	Gerassimovi-Haigla-Kooli põik	Haljasala	taastatud	
3	Gerassimovi-Haigla-Kooli põik	Kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 25.07. 2014 kuni 25.07. 2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna Aleksandr Šelepanov
osakonna juhataja _____
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna Veera Mihhailova
osakonna vanemspetsialist _____
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna Ijudmila Morina
osakonna vanemspetsialist-linnaaednik _____
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.14

Tööde teostaja poolt:

Infragate Eesti AS Uno Kõive
Omanikujärelevalve _____
amet nimi allkiri/kuupäev 10.06.14

Astlanda Ehitus OÜ Toomas Lätt
töödejuhataja, peatöövõtja _____
amet nimi allkiri/kuupäev 09.06.2014