

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

____.____.2014 a.

Tööobjekt: Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise
projekteerimis- ja ehitustööd OSA 2. HÕ-44. SFOS 2.1.0101.09-0012,
Kreenholmi tn, Gerassimovi tn, Joala tn, ehitise nr K1194

Tööde teostaja: konsortsium Astlanda Ehitus OÜ / Viimsi Keesvitus AS / Tekton OÜ, reg kood
1366804 / 10041320 / 10297219, tel: 6988000 / 6090343

Ehitusloa number: 24822
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Kaeveloa number: 1443, 1494

Ajavahemikul november 2013 a. kuni juuli 2014 a. on eelpoolnimetatud tööde teostaja poolt täidetud
ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektil lõpetatud kaevetööd, koos tehniliste dokumentidega Narva
linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt, kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide
kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
	Kreenholmi tn	Sõidu- ja kõnniteed ja haljasala		
	Gerassimovi tn	Sõidu- ja kõnniteed ja haljasala		
	Joala tn	Sõidu- ja kõnniteed ja haljasala		

Garantiiperiood: alates juuli 2014 kuni juuli 2016

Narva linna poolt kontrollijad, Narva ALPA-i esindajad:

Nimi: Aleksandr Šelepanov Kuupäev: Allkiri: 23.07.2014
Narva LV ALPA osakonna juhataja

Nimi: Veera Mihhailova Kuupäev: 23.07.2014 Allkiri: [Allkiri]
Narva LV ALPA osakonna vanemspetsialist

Nimi: Ljudmilla Morina Kuupäev: 23.07.2014 Allkiri: [Allkiri]
Narva LV ALPA linnaaednik

Nimi: Kuupäev: Allkiri:

Tööde teostaja poolt:

Nimi:

Nimi: Tarmo Tera Kuupäev: 21.07.14 Allkiri: [Allkiri]
konsortsium Astlanda Ehitus OÜ/AS Viimsi Keesvitus OÜ Tekton

Nimi: Uno Kõive Kuupäev: 21.07.14 Allkiri: [Allkiri]
omanikujärevalve