

orig V1032

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

18.06 2014.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Kerese tänav

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, 2 26 äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 24808, 24761, 24515, 24760 Jõu, IV. Mihhailova /

Kaaveloa number: 1440

Ajavahemikul 09.09.2013 kuni 11.06.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektil lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Kerese tänav, Linda tn	Sõidutee	taastatud	
2	Kerese tänav, Linda tn	Haljasala	taastatud	
3	Kerese tänav, Linda tn	Kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 07.07.2014 kuni 07.07.2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 07.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 07.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist-linnaaednik Ijudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 07.07.14

Tööde teostaja poolt:

Infragate Eesti AS Uno Kõive
Omanikujärelevalve amet nimi allkiri/kuupäev 18.06.14

Astlanda Ehitus OÜ Toomas Lätt
töödejuhataja, peatöövõtja amet nimi allkiri/kuupäev 18.06.14

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

25.06.2014 a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22730 (K1153), 22886 (K1304), 24760 (V1031) Jõnnu / V. Mihhailova /

Kaaveloa number: 1417

Ajavahemikul 29.07. 2013 a. kuni 01.11.04 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Kosmonaudi tn, Linda tn.	Roheline vöönd	taastatud	
2	Kosmonaudi tn, Linda tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
	Jõnnu / V. Mihhailova /			

Garantiiperiood: alates 25.06.2014 kuni 25.06.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 25.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 25.06.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev puhkusesel

Omanikujärelevalve poolt: Keskkonnaprojekt OÜ Lauri Linnus
Järelevalve insener amet nimi allkiri/kuupäev 28.05.14

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ Ravel Toome
töödejuhataja, peatöövõtja amet nimi allkiri/kuupäev 27.05.14